



Sørlandsdykk og R.O.V tjeneste



908 40545



Inspeksjon/rapport vedr: utbygging/utfylling molo Moyodden.

Område som er tenkt utfylt er svømt over og inspisert.

1. Bunnforhold/dybder
2. Ålegress/tang
3. Moringer

Bunnforholdene variere fra land til 4m dyp.

I område er det hard sand, det er noe stein inntil fjellkanten ved land.

Det er gress/ålegress i område, men noen plasser er det lite, betyr at det er tynt gress noen steder til mer gress utover stranden, spesielt fra der stupebrettet er. Inntil land hvor molo er tenkt fylt ut, er det tang og en del stein.

Inne ved land er det lite eller ikke noe gress.

Gresset begynner litt lengre ut på flaten.

Utover stranden utenfor stupetårn er det en del gress.

Men det varierer i områder, fra ikke gress til ganske tett med gress.


Det ligger en del moringer/stein ut fra bryggen og område rundt.

Ser her at gresset gror godt rundt disse. Så gresset har gode vekstforhold i dette område. Har dykket her i område de siste 25 årene og ser at gresset er jevnt stabilt. Noen ganger etter en kraftig kuling/storm at det er en del sand forflytting. Da kan gresset minke/øke litt. En molo skaper også nytt liv/bosted for krabber,fisk,tang,snegler og annet trives godt mellom steiner.

Område hvor molo er tenkt



Varierende mengde Gress



Overgangen litt ned fra fjell/stein utover stranden.



Gress rundt en moringer

