
Plombering anlegg - gbnr. 346/41

Fra Jon Martin Jakobsen <jmj@sydadvokater.no>

Dato ti. 18.11.2025 13:42

Til Per Arve Drageland <per.arve.drageland@lindesnes.kommune.no>

Kopi Jan Harald Lohne <jhlohne@frisurf.no>

 6 vedlegg (6 MB)

1000076133_638989877941035640.jpg; 1000076134_638989877940552310.jpg; 1000076135_638989877939970790.jpg;
1000076136_638989877939164980.jpg; 1000076131_638989877941961990.jpg; 1000076132_638989877941577960.jpg;

Hei, se videresendt e-post fra Warmbrodt med tilhørende bilder. Anlegget er plombert.

Jeg ber også kommunen merke seg at slamnivået i slamavskilleren nesten ikke var synlig, noe som tyder på at anlegget har blitt tilført lite slam helt siden oppstarten. Min klient har knapt brukt hytten i 2025.

Jon Martin Jakobsen

advokat (MNA)

Advokatfirmaet Jakobsen AS

Veverigata 1, 4514 Mandal

E-post: jmj@sydadvokater.no

Telefon: +47 40 40 60 09

Org. nr.: 830 733 272



ADVOKATER

Fra: Jan Harald Lohne <jhlohne@frisurf.no>

Sendt: tirsdag 18. november 2025 13:36

Til: Jon Martin Jakobsen <jmj@sydadvokater.no>

Emne: VS: Faktura nummer 85102 fra WARMBRODT VVS AS

Fra: Anita Warmbrodt <anita@warmbrodtvvs.no>

Sendt: mandag 17. november 2025 15:53

Til: jhlohne@frisurf.no

Emne: WARMBRODT VVS AS

Etter ønske har vi frakoblet borehullspumpe, vannforsyning og blendet inntak fra pumpe og utløp til hytte og frakoblet trykkbryter. Hyttens avløp er blendet i innløp til slamavskiller. Det er viktig at det ikke tilføres vann i avløpet da dette vil føre til tilbakeslag. Slamnivå i slamavskiller var nesten ikke synlig og avskiller har blitt tilført lite slam helt siden det var nytt.

Med vennlig hilsen

WARMBRODT VVS AS

Anita Warmbrodt