

Elvebredden Skien AS

Nenset Terrasse 28a, Skien

21469 Rapport nr. 2 Vurdering av områdestabilitet



Flyfoto av tomt

Prosjektnr: 21469	Dato: 25.08.25	Saksbehandler: Andreas Brathetland
Kundenr: 12614	Dato: 29.08.25	Kollegakontroll: Tor-Ivan Granheim

Fylke: Telemark og Vestfold	Kommune: Skien	Sted: Nenset
Adresse: Nenset terrasse 28a	Gnr/Bnr: 221/1076/0/5	

Tiltakshaver: Elvebredden Skien AS v/ Rune Solstad
Oppdragsgiver: Elvebredden Skien AS v/ Rune Solstad
Oppdragsgivers referanse:

Rapport: 21469 Rapport nr. 2 Vurdering av områdestabilitet
Rapporttype: Geoteknisk rådgivning
Stikkord: Områdestabilitet
Euref UTM: Sone 32V – Ø0536450, N6558950

Revisjon	Grunnlag	Dato
00	Første utgave for uavhengig kvalitetssikring	01.07.22
01	Endret utforming av tiltaket	01.09.25

Sammendrag

Elvebredden Skien AS planlegger etablering av tre leilighetsbygg med felles p-kjeller.

Utførte grunnundersøkelser viser at det er sammenhengende forekomster av sprøbruddmateriale i det aktuelle området. Iht. krav i TEK17 §7-3 og NVEs veileder 1/2019 [1] er faren for områdeskred utredet. Det er fra tidligere kartlagt en faresone for områdeskred - *Nenset* - med faregrad lav.

Forekomstene av sprøbruddmateriale har en begrenset mektighet. Utredningen viser at et eventuelt områdeskred vil arte seg som rotasjonsskred.

Beregnet sikkerhetsfaktor mot skred er ikke tilfredsstillende for beregningsprofiler innenfor influensområdet til det planlagte tiltaket. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred anbefales det å legge kombinert motfylling og erosjonssikring langs elvebredden samt å utbedre eksisterende drensledning i skråningen.


For å etablere fyllingen vil det være nødvendig med adkomst i elva. Dette kan f.eks. gjøres ved å etablere anleggsvei i elva med adkomst fra småbåtkaia i nord, se figur 11.1 i rapporten for skisse.

Sikringstiltakene må detaljprosjekteres nærmere før igangsettelse og må være utførte før annen byggeaktivitet kan tilta på tomten. Etablering av bygg og utomhusarealer på tomten må utføres på en slik måte at områdestabiliteten ikke forverres. Dette må ivaretas videre i prosjektet.

Denne rapporten må kvalitetssikres av uavhengig foretak iht. krav i NVEs veileder 1/2019 [1].

Utformingen av bebyggelsen er endret etter første utgave av denne rapporten (bla. utgår kjelleretasjen). Revisjon 01 omfatter en oppdatering av rapporten iht. gjeldende planer.

Oversiktskart



Figur 0.1: Oversiktskart [2]

Tegninger

Beskrivelse	Tegn. nr.
Situasjonsplan med boringer og beregningsprofiler	R02A01
Profil A: Stabilitetsberegning dagens situasjon og flom	R02E01
Profil B: Stabilitetsberegning dagens situasjon og flom	R02E02
Profil C: Stabilitetsberegning dagens situasjon og flom	R02E03
Profil D: Stabilitetsberegning dagens situasjon og flom	R02E04
Profil E: Stabilitetsberegning dagens situasjon og flom	R02E05
Profil A: Stabilitetsberegning med sikringstiltak og flom	R02E06
Profil B: Stabilitetsberegning med sikringstiltak og flom	R02E07
Profil C: Stabilitetsberegning med sikringstiltak og flom	R02E08

Vedlegg

- 1.1 Tolkning av udrenert skjærfasthet fra CPTU, inkl. anvendelsesklasse, OCR-plot og sprøbr.
- 1.2 Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon fra utvalgte CPTU
- 1.3 Tolkning av treaksialforsøk
- 1.4 Bilder fra befaring

Innholdsfortegnelse

Oversiktskart	3
1 Innledning	6
1.1 Bakgrunn	6
1.2 Rapportens innhold	6
2 Eksisterende faresoner	6
3 Avgrens områder under marin grense	7
4 Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred	8
4.1 Topografi	8
4.2 Aktsomhet løsneområde	8
4.3 Aktsomhet utløpsområde	8
4.4 Delkonklusjon	8
5 Tiltakskategori	8
6 Identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde	8
7 Befaring	8
8 Gjennomfør grunnundersøkelser	9
8.1 Grunnforhold	11
8.1.1 Kartlegging av kvikkleire og sprøbruddmateriale	12
8.2 Geotekniske dimensjoneringsparametere (Grunnlag for stabilitetsberegninger)	14
8.2.1 Drenerte materialparametere	14
8.2.2 Udrenerte materialparametere	15
8.3 Poretrykksforhold	19
9 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder	21
9.1 Stabilitetsberegninger dagens situasjon	21
9.1.1 Profil A	22
9.1.2 Profil B	22
9.1.3 Profil C	22
9.1.4 Profil D	22
9.1.5 Profil E	23
9.2 Avgrensning av faresone	23
10 Klassifiser faresoner	23
11 Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet	23
11.1 Anbefalte tiltak for å ivareta stabilitetsforholdene	24
11.2 Påvirkning på områdestabiliteten fra utbygging av tomten	25
12 Supplerende grunnundersøkelser	26
13 Konklusjoner og videre arbeid	26
14 Referanser	27

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Elvebredden Skien AS planlegger etablering av tre leilighetsbygg med felles p-kjeller.

Prosjektets beliggenhet er vist på oversiktskart i figur 0.1. Utklipp av perspektivtegning er vist i figur 1.1

Løvlien Georåd AS har fått i oppdrag å bistå med geotekniske grunnundersøkelser og vurdering av områdestabilitet i forbindelse med prosjektet.



Figur 1.1: Utklipp fra tegning A200 70 003 utarbeidet av ADAPT Arkitekter AS. Perspektiv sett fra nordøst mot sørvest. Skråningen ned til Skienselva er vist i forgrunnen.


1.2 Rapportens innhold

Foreliggende rapport omhandler utredning av områdestabilitet iht. TEK17 §7-3 og NVEs veileder nr. 1/2019- *Sikkerhet mot kvikkleireskred*, se ref. [1]. Rapporten bruker geotekniske definisjoner som krever faglig geoteknisk kompetanse. Kapittelinnholdingen i rapporten følger den stegvise prosedyren for utredning av områdeskredfare iht. NVEs veiledning.

2 Eksisterende faresoner

Den aktuelle tomten ligger i faresone 2790 Nenset. Denne faresonen ble kartlagt av Grunnteknikk AS ifm. naboprojektet Nenset Park mot vest, se ref. [3] og Figur 2.1 under. Det ble beregnet lav sikkerhet på effektivspenningsbasis for sonen, men siden Nenset Park-prosjektet ble vurdert å ligge utenfor mulig løsneområde samt influensområde ble det ikke vurdert at det var behov for tiltak i forbindelse med Nenset Park-prosjektet.

Sør for faresone 2790 Nenset (og i forlengelse av denne), ligger faresone 2791 Leirvollen. Faresone 51 Bugta ligger videre mot sør med avstand ca. 500 m fra tiltaksområdet. Mot nord ligger faresone 49 Goberg, ca. 750 m nord for tiltaksområdet.



Figur 2.1 Utklipp av tegning 115636-2 fra ref. [3] som viser faresonen utredet av Grunnteknikk. Den aktuelle tomten er markert med sort figur.

3 Avgrens områder under marin grense

Hele prosjektområdet ligger under marin grense. Marin grense ligger rundt ca. kote +145 ifølge NGUs løsmassekart [4]. Hele prosjektområdet ligger i tillegg i område med aktsomhet for marin leire ifølge NVEs temakart kvikkleire [5].

4 Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred

4.1 Topografi

Landskapet i området er preget av et platå som ligger på ca. kote +15 med en bratt skråning ned i Skienselva mot øst. Gjennomsnittlig helning på skråningen er ca. 1:2. Det generelle inntrykket er dog at skråningen er forholdsvis slak øverst, men blir brattere og brattere ned mot elva. Nede ved elva er det flere steder helning brattere enn 1:1 over en høydeforskjell på 2 til 5 m. Ved elvebredden er det et parti hvor det er langgrunt og hvor terrenget er på ca. kote +0. Videre ut i elva faller terrenget forholdsvis slakt ned mot kote -10.

Mot vest stiger terrenget slakt med helning slakere enn 1:20. Mot nord og sør er terrenget forholdsvis horisontalt.

Fra befaring ble det for øvrig observert at det stedvis har vært fylt ut både søppel og løsmasser i toppen av skråningen. Det er også observert/prøvetatt masser som inneholder en del søppel og antatte fyllmasser inne på platået i nordre del av tomten.

For vurdering av områdestabilitet er det tegnet fire profiler (Profil A til E) med beliggenhet som vist i tegning R02A01. Profilene er vist i tegning R02E01 – R02E08.

4.2 Aktsomhet løsneområde

Basert på terrengkriterier fra tabell 3.1 i ref. [1] vurderes det at hele tomten ligger i aktsomhetsområde for mulig skred som løsner i skråningen ned mot Skienselva.

4.3 Aktsomhet utløpsområde

Basert på terrengkriterier fra tabell 3.1 i ref. [1] vurderes det at det ikke er høyereliggende terreng som kan gi skredutløp på den aktuelle tomten.

4.4 Delkonklusjon

Siden tiltaket ligger i aktsomhetsområde for skred som kan løsne i skråningen mot Skienselva samt allerede kartlagt faresone for kvikkleireskred må det gjøres videre utredning iht. NVEs veileder [1].

5 Tiltakskategori

Prosjektet omfatter etablering av leilighetsbygg, noe som innebærer etablering av boliger med mer enn to boenheter. Det er derfor valgt tiltakskategori K4.

6 Identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde

Ut fra terrengprofiler og utførte grunnundersøkelser vurderes det at hele prosjektområdet kan ligge innenfor et mulig løsneområde for områdeskred. Avgrensning av løsne- og utløpsområde er beskrevet i kapittel 9.

7 Befaring

Det ble utført befaring av geotekniker Tor-Ivan Granheim i oktober 2021. Fra befaring kan det ikke utelukkes fare for områdeskred.

Under befaringen ble det observert en del søppel og fyllmasser både i nordre del av tomten samt langs toppen av skråningen i øst. Det er observert flere skjeve trær og eksponerte røtter i skråningen.

Det er observert en drensledning med utløp midt i skråningen, se plassering i figur 7.1 og bilde i tillegg 1.4. Vannet har ført til ca. 1,5 m erosjon av massene ved utløpet og videre ned mot elva. De eroderte massene vurderes å bestå av siltig sand eller sandig silt. Massene fremstår som tørre.



Figur 7.1: Omtrentlig plassering av utløp drensledning hvor det er mye erosjon.

Langs elvebredden er det noe erosjon, men basert på at terrenget stedvis er mosegrodd helt ned i vannet virker det ikke å være høy erosjonshastighet. Det er heller ikke nevneverdig hastighet på vannet i elva. Springflo og springfjære varierer i Porsgrunn ifølge ref. [2] kun mellom kote -0,2 og +0,1. Det virker derfor lite sannsynlig at tidevannet fører til nevneverdig erosjon langs elva. Basert på flomsonekart i ref. [6] er dimensjonerende flomvannstand for 200-årsflom på ca. kote +2. Sannsynligvis er det i forbindelse med større flommer at det er nevneverdig erosjon i skråningen. Iht. ref. [7] karakteriseres erosjonsforholdene i elva som *litt erosjon*.

Det virker som det er pågående sig i skråningen. Skråningen fremstår som labil.

8 Gjennomfør grunnundersøkelser


Det er utført grunnundersøkelser i forbindelse med det aktuelle prosjektet. I tillegg er vi kjent med at det er utført grunnundersøkelser både på den aktuelle tomten og i nærområdet flere ganger tidligere. Følgende grunnundersøkelser ligger til grunn for vurderingene i denne rapporten:

1. 21469 Nenset terrasse 28a, Skien. Rapport nr.1 - Geoteknisk datarapport. Løvlien Georåd (2021) [8]

2. 115636r1 Skien. Nenset park, boligbebyggelse. Grunnundersøkelser – Geoteknisk datarapport. Grunnteknikk (2021) [9]
3. 880075-2 Kartlegging av kvikkleireområder – Kartblad Porsgrunn, NGI (1990) [10]
4. 620207A NVE Region Sør – Skienselva i Skien og Porsgrunn – Rapport nr.1 Grunnundersøkelser Datarapport, Scandiaconsult (2002) [11]
5. Hd-746A Rv. 354/02 Porsgrunn bru – Skien X 316. Parsell Rabben-Nenset, G/S-veg. Grunnundersøkelser, Statens Vegvesen (1986) [12]
6. H05 Rapport om grunnundersøkelse for bru over Skienselva mellom Solum og Gjerpen, Veglaboratoriet (1957) [13]

I tillegg har vi fått oversendt geosuite-database inkl. prøvedata etc. fra Grunnteknikk for deres oppdrag for Grenland Næringspark som ligger like sør for prosjektområdet, ref. [14].

Tegning R02A01 viser en sammenstilling av utførte grunnundersøkelser fra ref. [8], [9] og [14]. Figur 8.1 viser en oversikt over utførte borpunkt med markering av hvor det er påvist, eller indikasjon på, kvikkleire/sprøbruddmateriale (røde og gule sirkler), samt hvilke borpunkt hvor det ikke er påvist eller ikke indikasjon på kvikkleire eller sprøbruddmateriale (grønne sirkler). Lagdeling med tolkning av kvikkleireforekomster i de ulike borpunktene vist i beregningsprofilene R02E01 – R02E08.



Figur 8.1 Utførte grunnundersøkelser fra ref. [8], [9] og [14] med markering av punkter hvor det er påvist eller antatt forekomst av kvikkleire eller sprøbruddmateriale samt punkter hvor det ikke er indikasjon på dette.

8.1 Grunnforhold

Utførte grunnundersøkelser indikerer at løsmassene oppe på platået ved tomten har følgende lagdeling (med unntak av haugen i nord, denne er ikke prøvetatt):

1. Oppfylte masser. Mektighet ca. 0-1 m.
2. Siltig sand. Stedvis leirig og grusig samt humusblandet. Mektighet ca. 1-3 m.
3. Leirig silt med sandkorn. Bløt til middels fast og middels sensitiv. Mektighet ca. 2-5 m. Mektigheten virker å øke fra nord mot sør. Defineres ikke som sprøbruddmateriale.
4. Siltig, sandig leire. Bløt til middels fast og middels til meget sensitiv. Defineres i hovedsak som sprøbruddmateriale. Mektighet ca. 1-5 m i området ved tomten. Mektigheten virker å øke mot vest og sør, jamfør ref. [13] og [14].
5. Sand over berg. Mektighet fra 8 m og oppover.

I selve skråningen ned mot elva har vi kun tilgang på et borpunkt fra ref. [13]. Det er utført på ca. kote +10. Det er ikke indikasjon på sprøbruddmateriale ned til 6,5 m dybde under terreng (kote +3,5).

Nede ved elva har vi tilgang på tre borpunkter, to fra ref. [13] og ett fra ref. [14]. Basert på disse vurderer vi at løsmassene i elva består av sand med mektighet ca. 13-15 m ved foten av skråningen ved den aktuelle tomten.

Det er ikke observert berg i dagen i det aktuelle området. Dybdene til berg i borpunktene hvor man har påtruffet berg varierer mellom ca. 13 og 30 m. I det aktuelle området virker bergoverflaten generelt å falle fra vest mot øst.

8.1.1 Kartlegging av kvikkleire og sprøbruddmateriale

Kvikkleire: Leire som i omrørt tilstand har skjærfasthet mindre enn 0,5 kPa etter gammel konus-standard (NS8015, tilbaketrukket i 2017). Etter ny konus-standard (ISO 17892-6:2017 [15]) tilsvarer dette omrørt skjærfasthet på 0,33 kPa.

Sprøbruddmateriale: Leire som i omrørt tilstand har skjærfasthet mindre enn 2,0 kPa etter gammel konus-standard (NS8015, tilbaketrukket i 2017). Etter ny konus-standard (ISO 17892-6:2017 [15]) tilsvarer dette omrørt skjærfasthet på 1,27 kPa. Kvikkleire er en type sprøbruddmateriale.

Kartlegging av forekomster av sprøbruddmateriale er basert på opptatte prøver, CPTU-sonderinger og totalsonderinger.

Tolkning av lagdeling er vist i beregningsprofilene R02E01 – R02E08.

8.1.1.1 Måling av omrørt skjærfasthet fra laboratorieundersøkelser

Løvlien Georåd sitt laboratorium tok i bruk den nye konus-standarden fra august 2017. Kartlegging av sprøbruddmateriale fra laboratorieundersøkelsene som er utført i forbindelse med vår datarapport 21469 datarapport nr. 1 er dermed basert på den nye standarden. Resultatene fra rapport i ref. [9] er også angitt å være etter ny standard. Vi antar at dette også gjelder resultatene vi har mottatt i ref. [14].

For øvrige rapporter i ref. [10], [12] og [13] antar vi at klassifiseringen er gjort etter gammel standard (NS8015) siden rapportene er fra før 2017.

Fra laboratorieundersøkelser er det kartlagt forekomster av sprøbruddmateriale i følgende borpunkt og dybder i det aktuelle området:

Tabell 1: Tabell med angivelse av påvist sprøbruddmateriale fra prøveserier.

Borpunkt	Kote terreng [m]	Registrert sprøbruddmateriale (fra – til) [m]	Kotehøyde sprøbruddmateriale (fra – til) [m]	Minste registrerte omrørte skjærstyrke [kPa]
4 (ref. [8])	+15,4	? - 6,25	+9,2 og ?	0,72 (ISO)
4 (ref. [9]) (=NP4)	+15,6	4,0 – 6,0	+9,6 - +11,6	0,45 (ISO)

7 (ref. [9]) (=NP7)	+15,2	6,5 – 7,5	+7,7 - +8,7	0,82 (ISO)
2 (ref. [14]) (=GN2)	+14,6	8,0 – 9,0	+5,6 - +6,6	0,54 (ISO)
8 (ref. [14]) (=GN8)	+15,0	5,0 – 8,0	+7,0 - +10,0	0,66 (ISO)
108 (ref. [11])	+14,9 (NN54)	5,5 – 6,5	+8,4 - +9,4 (NN54)	~1,3 (NS8415)
III linje nord (ref. [13])	+16,5	4,5 – 5,5	+11 - +12	~1,8 (NS8415)
V linje nord (ref. [13])	+15,2	6,5 - 10	+5,2 - +8,7	~1,0 (NS8415)
II linje midt (ref. [13])	+17,5	6,5 – 7,0	+10,5 - +11	~1,1 (NS8415)
V linje midt (ref. [13])	+15,0	5,0 – 6,5	+8,5 - +10	~2,0 (ISO)

8.1.1.2 CPTU-sonderinger

Fra CPTU-sonderingene er revidert spissmotstandstall N_{mc} og poretrykksforholdet, B_{q1} , benyttet som en indikasjon på kvikkleire/sprøbruddmateriale iht. retningslinjer i ref. [16].

Følgende verdiorråder er lagt til grunn:

Tabell 3.4. Verdiorråde for klassifiseringsparametrene N_{mc} , B_{q1} og R_{fu} i sprøbruddmateriale.

Parameter	Verdiorråde for kvikkleire	Verdiorråde for sensitiv leire
$N_{mc} = q_n / (\sigma'_A + a) (-)$	1 - 2,5	2,5 - 3,5
$B_{q1} = \Delta u_1 / q_n (-)$	1 - 2	0,75 – 2,0
$B_{q2} = \Delta u_2 / q_n (-)$	1 - 2	0,60 – 1,80
$R_{fu} = f_s / \Delta u_1 (\%)$	0 – 2,0	0 – 2,0

I enkelte av CPTU-sonderingene faller poretrykket raskt idet sonden presses gjennom et sandlag, og poretrykket bygger seg opp igjen når sonden presses videre ned i den underliggende leira. I enkelte deler av disse sonderingene er det usikkert hvorvidt filteret klarer å bygge opp riktig poretrykk før neste sandlag påtreffes, både fordi det tar tid før poretrykket bygges opp og fordi metningen av poretrykksfilteret kan være påvirket. Dette kan føre til for lave B_q -verdier. I slike tilfeller vektlegges ev. prøvetaking og/eller N_{mc} -parameteren for tolkning av sprøbruddmateriale.

I tillegg er det indikasjoner på at det stedvis er sandlag i sprøbruddleiren. Vi har valgt å ikke legge inn i dette i beregningene. Dette vurderes som konservativt.

Basert på dette antas det at det er sprøbruddmateriale i følgende dybder i CPTU-sonderingene:

Tabell 2: Tolket sprøbruddmateriale fra CPTU-sonderinger.

Borpunkt	Kote terreng [m]	Tolket dybde sprøbruddmateriale (fra – til) [m]	Tolket kotehøyde sprøbruddmateriale (fra – til) [m]
5 (ref. [8])	+15,1	4,0 – 9,5	+5,6 - +11,1
6 (ref. [8])	+15,3	4,5 – 8,8	+6,5 - +11,1
4 (ref. [9]) (=NP4)	+15,6	4,0 – 7,4	+8,2 - +11,6
7 (ref. [9]) (=NP7)	+15,2	6,5 – 8,7	+6,5 - +8,7
8 (ref. [9]) (=NP8)	+15,2	6,0 – 10,0	+5,2 - +9,2
2 (ref. [14]) (=GN2)	+14,6	5,7 – 8,6	+6,0 - +8,9
7 (ref. [14]) (=GN7)	+16,4	5,0 – 9,7 og 11,5 ->	<+4,9 samt mellom +6,7 - +11,4
8 (ref. [14]) (=GN8)	+15,0	5,0 – 7,8	+7,2 - +10,0
14 (ref. [14]) (=GN14)	+1,1	Ikke sprøbruddmat.	Ikke sprøbruddmateriale
108 (ref. [11])	+14,9 (NN54)	5,5 – 7,5	+7,4 - +9,4

8.1.1.3 Totalsonderinger og dreietrykksonderinger

Fra totalsonderinger og dreietrykksonderinger antas det forekomst av kvikkleire/sprøbruddmateriale i dybdeintervall der sonderingene viser konstant eller avtakende sonderingsmotstand mot dybden. Unntaket er hvis prøvetaking og/eller CPTU-sonderinger utelukker muligheten for sprøbruddmateriale.

8.2 Geotekniske dimensjoneringsparametere (Grunnlag for stabilitetsberegninger)

Følgende avsnitt beskriver geotekniske dimensjoneringsparametere som er lagt til grunn for stabilitetsberegningene.

8.2.1 Drenerte materialparametere

Materialparametere for drenert oppførsel er gitt i tabell 8.3.

Materialparametere er til dels basert på erfaringsverdier fra Statens vegvesen *Håndbok V220*, se ref. [17]. For silt og leire er tyngdetetthet basert på målte verdier på opptatte prøver.

Friksjonsvinkel og attraksjon for de stedlige massene er tolket fra CPTU og vist i tillegg 1.2.

Tabell 8.3 Materialparametere for drenert oppførsel

Lag nr.	Materiale	Tyngdetetthet γ (kN/m ³)	Effektiv tyngdetetthet γ' (kN/m ³)	Friksjonsvinkel ϕ (°)	Kohesjon c' (kN/m ²)
1	Oppfylte masser	18	8	30	0
2	Siltig sand	19	9	33	2
3	Leirig silt	20,5	10,5	29	5
4	Siltig, sandig leire (sprøbrudd)	20	10	25	5
5	Sand	18	8	34	0
6	Tilførte samfengte steinmasser	17*	8	42	0


*Velger forsiktig å anta 17 kN/m³ i egenvekt siden massene delvis legges ut under dimensjonerende flomnivå og det da kan vaskes ut en del masse.

8.2.2 Udrenerte materialparametere

Silten og leiren er i stabilitetsberegningene modellert med både udrenert og drenert materialoppførsel.

8.2.2.1 Prekonsolidering (OCR)

Vi har ikke tilgang til ødometerforsøk som er utført i nærområdet. Basert på en samlet tolkning av de utførte trykksonderingene (CPTU), er det lagt til grunn OCR-profilene vist i Figur 8.2 for tolkning av udrenert skjærstyrke fra de utførte trykksonderingene.



Figur 8.2: OCR-profiler benyttet for tolkning av CPTU.

8.2.2.2 Udrenert skjærfasthet


Vurdering av aktiv udrenert skjærfasthet (s_u^A) er i hovedsak basert på CPTU-sonderinger i borpunkt 5,6, NP7, NP8, GN2 og GN7. I tillegg er konus- og enaksialforsøk benyttet som støtte til tolkningen der dette er tilgjengelig.

Aktiv udrenert skjærfasthet (s_u^A) tolket fra CPTU-sonderinger er basert på korrelasjoner for norske leirer som er utarbeidet av Karlsrud m.fl. [18]. Korrelasjonsfaktorene N_{kt} og $N_{\Delta u}$ er gitt som funksjon av sensitivitet (S_t), plastisitetsindeks (I_p) og grad av overkonsolidering (OCR). Verdier for sensitivitet og plastisitetsindeks er valgt på bakgrunn av målinger fra laboratorieforsøk eller antatt der dette ikke er tilgjengelig. OCR-profilene som inngår i korrelasjonsfaktorene er vist i Figur 8.2.


OCR-profilene er tolket individuelt i hvert borpunkt og er vist i tillegg 1.1.

Tolkning av udrenerte skjærfasthetsprofiler som er lagt til grunn i stabilitetsberegningene er vist i tillegg 1.1 og en sammenstilling av profiler for aktiv udrenert skjærfasthet er vist i Figur 8.3 og Figur 8.4. Alle CPTU-sonderinger oppnår anvendelsesklasse 1.

Det er for øvrig utført to treaksialforsøk i borpunkt 4. Basert på kvalitetskriteriet ut fra OCR og endring av poretrykk i konsolideringsfasen klassifiseres disse forsøkene som *meget dårlig* og *dårlig*. CPTU-sonderingene tillegges derfor størst vekt i tolkning av s_u^A .



Figur 8.3 Sammenstilling aktiv udrenert skjærfasthet ved skråningstopp fra CPTU.



Figur 8.4: Sammenstilling aktiv udrenert skjærfasthet inne på platået fra CPTU.

8.2.2.3 ADP-faktorer

Forholdet mellom aktiv, direkte, og passiv skjærstyrke velges på bakgrunn av NIFS-rapport: «*En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer*», ref. [19].

Ut fra målinger det valgt å legge til grunn $I_p \leq 10\%$ i silten og leira, som gir følgende anisotropiforhold:

- $s_u^D / s_u^A = 0,63$
- $s_u^P / s_u^A = 0,35$

8.3 Poretrykksforhold

Det er installert poretrykksmålere i følgende punkt og med følgende avlesninger:

Punkt	Kotehøyde terreng [m]	Kotehøyde spiss [m]	Dato	Målt poretrykk [kPa]	Kotenivå vannspeil [m]	Dybde vannspeil ift. terreng [m]
5 fra ref. [8]	+15,1	+6,1	22.10.2021	3	+6,4	8,7
7 fra ref. [9] (=NP7)	+15,2	+9,2	29.06.2021	9	+10,1	5,1
			22.10.2021	9	+10,1	5,1
2 fra ref. [14] (=GN2)	+14,9	+6,9	04.01.2022	8	+7,7	7,2
7 fra ref. [14] (=GN7)	+16,4	+10,4	10.12.2021	29	+13,3	3,1
8 fra ref. [14] (=GN8)	+15	+5	26.11.2021	1,5	+5,15	9,85

Poretrykksmålerne i borpunkt 5, NP7, GN2 og GN8 er installert ved skråningstopp. Målingene viser at det er lavt poretrykk i grunnen i skråningen. Begge avlesningene i borpunkt NP7 viser samme poretrykk selv om de er utført med 3 måneders mellom.

Poretrykksmåleren i borpunkt GN7 er installert på platået, ca. 150 m (~10H) inn fra skråningstopp. Målingen indikerer som ventet at det er høyere poretrykk i dette området sammenlignet med langs skråningstoppen.

I bunnen av skråningen antas det hydrostatisk poretrykk fra nivå på elva og videre med dybden (~kote 0). Det antas også at det vil være hydrostatisk poretrykksøkning i grunnen under skråningstopp og inne på platået fra en viss kotehøyde. Det antas at denne kotehøyden øker med avstanden til elva. Det er også gjort beregninger for dimensjonerende flom (200-årsflom) med flomvannstand på kote +2,0. Da beregningene med dimensjonerende flomnivå virker å være kritiske er det kun lagt vekt på disse i vurdering av geoteknisk stabilitet.

Viser til beregningsprofilene for ytterligere detaljer.

9 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder

Det er kartlagt antatt sammenhengende lag av sprøbruddmateriale i det aktuelle området. I borpunkt NP4, GN2 og GN8 tilsier målinger av omrørt skjærfasthet at et retrogressivt skred kan oppstå, dvs. at $c_{u,r} \leq 0,69$ kPa etter ISO. Det er imidlertid kartlagt begrenset mektighet av sprøbruddmateriale i de utførte borpunktene. For å kunne vurdere andelen av sprøbruddmateriale over kritisk glideflate er det utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon.

9.1 Stabilitetsberegninger dagens situasjon

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon i 5 beregningsprofiler (Profil A til E) med beliggenhet som vist på situasjonsplan i tegning R02A01.

Stabilitetsberegningene er utført i GeoSuite Stability og BEAST som beregningsverktøy [20]. Det er utført beregninger for totalspenningsbasis (udrenert tilstand i silt og leire) og effektivspenningsbasis (drenert langtidstilstand i silt og leire). Både sirkulærsylindriske og sammensatte glideflater er kontrollert og presentert i beregningene. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle positive bidrag fra geometrieffekter i beregningene (3D-effekter).

Det er utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon for å kartlegge stabilitetsforholdene og aktuelle skredmekanismer. I tillegg er det gjort beregninger for å finne nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhetskrav i tre av beregningsprofilene hvor sikkerheten er for dårlig i dagens situasjon.

Stabilitetsberegningene er vist i tegning R02E01 til R02E05. Lagdeling, materialparametere og andel kvikkleire/sprøbruddmateriale over kritisk glideflate er vist i beregningene. Beregningsmessig sikkerhet er oppsummert i tabell 9.1.

Tabell 9.1 Beregnet sikkerhetsfaktor for dagens situasjon

Tegningsnr.	Profil	Beregningsmet.	Beregnet F
R02E01	A	ADP / AFI	1,25 / 1,00 (overflateglidning) og 1,27 (dyp skjærflate)
R02E02	B	ADP / AFI	1,36 / 1,27
R02E03	C	ADP / AFI	1,28 (rotasjonsskred) og 4,48 (flakskred) / 0,87 (overflateglidning) og 1,21 (dyp skjærflate)
R02E04	D	ADP / AFI	1,56 / 1,52
R02E05	E	ADP / AFI	1,46 / 0,93 (overflateglidning) og 1,29 (dyp skjærflate)

Beregnet b/D-forhold for de ulike profilene er oppsummert i tabell 9.2. I samtlige av de undersøkte profilene er b/D-forholdet mindre eller lik 40 %. Iht. figur 4.3 i NVE 1/2019 [1] er dermed aktuelle skredmekanismer rotasjonsskred eller flakskred. Basert på stabilitetsberegning i profil C vurderes flakskred som en lite sannsynlig bruddmekanisme da beregnet skjærflate gir meget høy sikkerhetsfaktor. Det vurderes derfor at rotasjonsskred er mest sannsynlig skredmekanisme. Maksimal løsnedistanse for rotasjonsskred vil være 5 ganger høydeforskjellen (H) fra bunn skråning til topp skråning iht. kap. 4.5.3 i ref. [1].

Tabell 9.2 Oppsummering b/D-forhold

Tegningsnr.	Profil	b/D-forhold	Kommentar
R02E01	A	0,15 0,33	Ved bakkant kritisk skjærflate Ved topp skråning
R02E02	B	0,40	Ved bakkant kritisk skjærflate
R02E03	C	0,15 0,30	Ved bakkant kritisk skjærflate Ved topp skråning
R02E04	D	0,36	Ved bakkant kritisk skjærflate
R02E05	E	0,28	Ved bakkant kritisk skjærflate

9.1.1 Profil A

Profil A ligger i søndre del av aktuell tomt. Dagens sikkerhet for overflateglidninger i nedre del av skråningen mot elva er labil, med $F_{c\phi} = 1,00$. For dypere skjærflater oppnås udrenert sikkerhetsfaktor $F_{cu} = 1,25$. Langtidsstabiliteten for dype skjærflater er $F_{c\phi} = 1,27$.

Profilet er innenfor influensområdet til planlagt tiltak. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred må det gjøres stabiliserende tiltak i profilet.

Viser også til tegning R02E01.

9.1.2 Profil B

Profil B ligger i midtre del av aktuell tomt. For dypere skjærflater oppnås udrenert sikkerhetsfaktor $F_{cu} = 1,36$. Langtidsstabiliteten for dype skjærflater er $F_{c\phi} = 1,27$.

Profilet er innenfor influensområdet til planlagt tiltak. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred må det gjøres stabiliserende tiltak i profilet.

Viser også til tegning R02E02.

9.1.3 Profil C

Profil C ligger i nordre del av aktuell tomt. Dagens sikkerhet for overflateglidninger i nedre del av skråningen mot elva er labil, med $F_{c\phi} = 0,87$. For dypere skjærflater oppnås udrenert sikkerhetsfaktor $F_{cu} = 1,28$. Langtidsstabiliteten for dype skjærflater er $F_{c\phi} = 1,21$.

Profilet er innenfor influensområdet til planlagt tiltak. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred må det gjøres stabiliserende tiltak i profilet.

Viser også til tegning R02E03.

9.1.4 Profil D

Profil D ligger sør for aktuell tomt. Dagens sikkerhet for overflateglidninger vurderes å være tilfredsstillende. For dype skjærflater oppnås udrenert sikkerhetsfaktor $F_{cu} = 1,56$. Langtidsstabiliteten for dype skjærflater er $F_{c\phi} = 1,52$.

Profilet er utenfor influensområdet til tiltaket ($>2H = 30$ m). Det er ikke nødvendig å gjøre stabiliserende tiltak i profilet.

Viser også til tegning R02E04.

9.1.5 Profil E

Profil E ligger nord for aktuell tomt ved småbåthavna. Dagens sikkerhet for overflateglidninger i nedre del av skråningen mot elva er labil, med $F_{c\phi} = 0,93$. For dypere skjærflater oppnås udrenert sikkerhetsfaktor $F_{cu} = 1,46$. Langtidsstabiliteten for dype skjærflater er $F_{c\phi} = 1,29$.

Den tidligere utbyggingen av småbåthavna med oppfylling langs elva vurderes å ha gitt en forbedring av den geotekniske stabiliteten i profilet. Videre gir ROS-analyse av profilet veldig lav faregrad (2 % av maksimal score). Profilet er utenfor influensområdet til tiltaket ($>2H = 30$ m). Sikkerheten for dype skjærflater er tilfredsstillende.

Det vurderes at evt. overflateglidninger ikke medfører fare for områdeskred siden det antas å være stor avstand fra skjærflate for overflateglidning og bak til sprøbruddmaterialet.

Det vurderes at det derfor ikke er nødvendig å gjøre stabiliserende tiltak i profilet.

Viser også til tegning R02E05.

9.2 Avgrensning av faresone

Faresonen er tidligere avgrenset, se Figur 2.1, samt ref. [3] og [21].


10 Klassifiser faresoner

Faresonen er tidligere klassifisert, se ref. [3] og [21].

11 Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet

Sikkerhetskrav for tiltakskategori K4 og faregrad lav er følgende:

- Hvis tiltaket forverrer stabiliteten skal det kreves absolutt sikkerhetsfaktor $F_{cu} \geq 1,61$ og $F_{c\phi} \geq 1,25$.
- For tiltak som ikke forverrer stabiliteten er kravet til sikkerhet $F_{cu} \geq 1,40$ og $F_{c\phi} \geq 1,25$. Ved lavere sikkerhet må F_{cu} og $F_{c\phi}$ økes prosentvis iht. krav om forbedring i Tabell 3.3 og Figur 3.3 i [1].
- For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket, gjelder krav til sikkerhet $F_{c\phi} \geq 1,25$, samt krav til robusthet $F_{cu} \geq 1,20$. Ved lavere sikkerhet og/eller robusthet skal $F_{c\phi}$ og F_{cu} økes prosentvis iht. krav om forbedring i Tabell 3.3 og Figur 3.3 i [1].



● Figur 3.3 Krav til prosentvis forbedring av sikkerhetsfaktor, F_{cu} og F_{cp} .

11.1 Anbefalte tiltak for å ivareta stabilitetsforholdene

Lav faregrad og tiltakskategori K4 tilsier prosentvis forbedring av alle bruddflater i sonen som ikke har tilstrekkelig sikkerhet for dagens situasjon. For det aktuelle tiltaket gjelder dette bruddflater i profil A-A, B-B og C-C. Det gjennomgående i alle disse beregningene er at skråningen blir brattere og brattere ned mot elva, antakelig på grunn av erosjon, og at dette er hovedårsaken til at den geotekniske stabiliteten er dårlig.

Vi mener derfor at det må utføres en kombinert erosjonssikring og motfylling i den nedre, bratte delen av skråningen ved tiltaket for å både oppnå krav til prosentvis forbedring, men også krav til bestandighet mot erosjon.


I tillegg må overvannsledning som i dag kommer ut midt i skråningen, og som har ført til erosjon i skråningen, utbedres. Vi foreslår at ledningen forlenges ned til bunnen av skråningen, og legges i den planlagte erosjonssikringen/motfyllingen langs elva. Slik vil man kunne sikre mot erosjon ved det nye utløpet av ledningen.

For å etablere motfyllingen vil det være nødvendig med adkomst i bunnen av skråningen. Det mest åpenbare alternativet for tilkomst er å etablere en anleggsvei i elva fra småbåtkaia i nord. Trær og vegetasjon må kappes for å gi plass til fyllingen, men stubber og røtter bør få stå igjen for ikke å forverre stabiliteten mer enn nødvendig i forbindelse med anleggsarbeidene.

Sikringstiltaket må detaljprosjekteres i forkant av utførelse og må utføres før annen byggeaktivitet kan igangsettes på tomten.

Et grovt estimat tilsier behov for ca. 1000 m³ masse ferdig utlagt for motfylling/erosjonssikring og 1000 m³ ferdig utlagt masse for anleggsvei.

Se prinsipp i figur 11.1. Se tabell 6 for beregnet sikkerhet med stabiliserende tiltak.



Figur 11.1 Foreslåtte stabilitetsforbedrende tiltak for å ivareta områdestabilitet.


Tabell 3: Beregnet sikkerhet med stabiliserende tiltak.

Tegningsnr.	Profil	Beregningsmet.	Beregnet F	Krav F
R02E01	A	ADP / AFI	1,40 / 1,12 (overflateglidning) og 1,35 (dyp skjærflate)	1,30 (4 % forbedring) / 1,10 (10 % forbedring overflateglidning) og 1,32 (3,5 % forbedring dyp skjærflate)
R02E02	B	ADP / AFI	1,43 / 1,32	1,38 (1 % forbedring) / 1,32 (3,5 % forbedring)
R02E03	C	ADP / AFI	1,38 / 1,17 (overflateglidning) og 1,29 (dyp skjærflate)	1,32 (3 % forbedring) / 1,10 (10 % forbedring overflateglidning) og 1,27 (5 % forbedring dyp skjærflate)

11.2 Påvirkning på områdestabiliteten fra utbygging av tomten

Når tomten er ferdig sikret, kan utbygging igangsettes. Det må i den anledning sørges for at selve prosjektet ikke medfører forverring av sikkerheten mot skred. Boligbyggene er planlagt etablert uten kjeller, og vil derfor medføre en tilleggsbelastning på terreng dersom byggene direktefundamenteres. Vår vurdering er derfor at byggene bør pelefundamenteres for å unngå en tilleggsbelastning på terrenget ut mot skråningskanten. Detaljprosjektering av fundamenteringsløsning må ivaretas i videre prosjekteringsfaser.

Det er i tillegg skissert en gang- og sykkelvei øst for den planlagte tomten, se figur 11.3. I den videre prosjekteringen må det påses at også denne planlegges iht. krav i NVE-veileder 1/2019 [1].



Figur 11.2: Utklipp fra reguleringsplan.

12 Supplerende grunnundersøkelser

Det anses i utgangspunktet ikke som nødvendig å utføre supplerende grunnundersøkelser for å prosjektere sikringstiltaket. Det kan imidlertid ikke utelukkes behov for supplerende grunnundersøkelser ifm. detaljprosjektering av tiltaket.

13 Konklusjoner og videre arbeid

Det planlagte tiltaket ligger i en tidligere kartlagt faresone for kvikkleireskred, og er klassifisert i tiltakskategori K4. Utførte grunnundersøkelser viser at det er forekomster av sprøbruddmateriale som kan påvirke det planlagte tiltaket. Faren for områdeskred ifm. tiltaket er derfor utredet iht. NVE-veileder 1/2019. Utredningen viser at tiltaket kan rammes av et mulig skred i faresonen, og at den geotekniske stabiliteten i dagens situasjon ikke er tilfredsstillende.

Som sikringstiltak foreslås det å etablere en støttefylling/erosjonssikring i foten av skråningen langs Skienselva samt utbedre eksisterende drensledning i skråningen for å ivareta krav til områdestabilitet. Disse sikringstiltakene må utføres før øvrige grunnarbeider kan igangsettes. Utbyggingen i seg selv må ikke føre til forverring av områdestabiliteten etter at tomten er sikret.

Rapporten må kvalitetssikres av uavhengig foretak iht. krav i NVEs veileder 1/2019.


14 Referanser

- [1] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), «Veileder nr.1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper,» 2020.
- [2] Kartverket, Geovekst og kommuner, «Norgeskart,» [Internett]. Available: <https://norgeskart.no/>.
- [3] Grunnteknikk, «115636n1 Teknisk notat - Skien Nenset Park Områdestabilitet,» 2021.
- [4] NGU, «løsmassekart,» [Internett]. Available: www.ngu.no. [Funnet 2021].
- [5] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), «Temakart kvikkleire,» [Internett]. Available: <https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire>. [Funnet 2021].
- [6] NVE, «10/2004 Flomsonekart Delprosjekt Skien,» 2004.
- [7] NVE, «9/2020 Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, konsekvens og risiko for kvikkleireskred,» 2020.
- [8] Løvlien Georåd, «21469 Nenset terrasse 28a, Skien. Rapport nr.1 - Geoteknisk datarapport,» 2021.
- [9] Grunnteknikk, «115636r1 Skien. Nenset park, boligbebyggelse. Grunnundersøkelser,» 2021.
- [10] NGI, «880075-2 Kartlegging av kvikkleireområder – Kartblad Porsgrunn,» 1990.
- [11] Scandiaconsult, «620207A NVE Region Sør - Skienselva i Skien og Porsgrunn - Rapport nr.1 Grunnundersøkelser datarapport,» 2002.
- [12] Statens vegvesen, «Hd-746A Rv. 354/02 Porsgrunn bru – Skien X 316. Parsell Rabben-Nenset, G/S-veg. Grunnundersøkelser,» 1986.
- [13] Veglaboratoriet, «H05 Rapport om grunnundersøkelse for bru over Skienselva mellom Solum og Gjerpen,» 1957.
- [14] Grunnteknikk, «Geosuite-database grenland næringspark,» 2021.
- [15] Standard Norge, «NS-EN ISO 17892-6:2017 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser. Laboratorieprøving av jord. Del 6: Konusprøving».
- [16] NVE, «Rapport nr. 126-2015 Detektering av kvikkleire. Sluttrapport,» 2015.
- [17] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Håndbok V220 - Geoteknikk i vegbygging,» 2014.
- [18] K. Karlsrud, T. Lunne, D. A. Kort og S. Strandvik, «CPTU correlations for clays,» *International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 16. Osaka*, pp. 693-702, 2005.
- [19] Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire, «Rapport 14-2014 En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer,» 2014.
- [20] Trimble - Novapoint , «BEAST. A Computer Program for Limit Equilibrium Analysis by the Method of Slices. Documentation,» Report 8302-2, rev. 3. 10. aug. 2000.
- [21] NVE, «NVEs Atlas,» [Internett]. Available: <https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#>. [Funnet 22 04 2022].



Material	Un.Weighth	Sub.Weighth	FC	Ca	Ad	Ap
Siltig sand	19.00	9.00	33.0	2.0		
Leirig silt	20.50	10.50	C-prof1.00	0.63	0.35	
Si,sa.leire	20.00	10.00	C-prof1.00	0.63	0.35	
Sand	18.00	8.00	34.0	0.0		

 Løvlien
Georåd
www.georaad.no



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357


1358


135



	Siltig sand
	Leirig silt
	Siltig, sandig leire (Sprøbruddmateriale)
	Sand


00	Original	01.07.22	TIG	MWJ	
Rev.	Revisjonstekst	Dato	Ansvarlig	Kontrollert	
Tiltakshaver			Tegning nr.		
Elvebredden Skien AS			R02E03		
Oppdragsgiver			Prosjekt nr.		
Elvebredden Skien AS			21469		
Prosjekt			Format / Målestokk		
Nenset terrasse 28a, Skien			A3-L / 1:200		
Tegningstittel			Status		
Profil C: Stabilitetsberegning dagens sit. /m flom			Områdestabilitet		








Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Samfengt stein	17.00	7.00	42.0	0.0				
Siltig sand	19.00	9.00	33.0	2.0				
Leirig silt	20.50	10.50	29.0	5.0				
Siltig, sandig leire	22.00	10.00	25.0	5.0				
Sand	18.00	8.00	34.0	0.0				



 Løvlien
Georåd
www.georaad.no


**Tillegg 1.1 – Tolkning av udrenert skjærstyrke fra CPTU, inkl.
anvendelsesklasse, OCR-plot og tolkning sprøbruddmateriale**

Samleplott tolket skjærstyrke alle CPTU




Skråningstopp

Udrenert skjærstyrke, s_u (kPa)




Samleplott OCR fra CPTU




Borpunkt 5


Udrenert skjærstyrke




Konklusjon:

Borpunkt 5	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	50 kPa	-0,5 kPa	-2,1 kPa







Borpunkt 6
Udrenert skjærstyrke
 s_u (kPa)



Konklusjon:

Borpunkt 6	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	8,6 kPa	-0,4 kPa	-7 kPa






Borpunkt GN2


Udrenert skjærstyrke


s_u (kPa)



Konklusjon:

Borpunkt GN2	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	-12,8 kPa	-0,1 kPa	-0,4 kPa






Borpunkt GN7


Udrenert skjærstyrke


s_u (kPa)



Konklusjon:

Borpunkt GN7	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	22,6 kPa	0,6 kPa	0 kPa






Borpunkt GN8


Udrenert skjærstyrke

s_u (kPa)




Konklusjon:

Borpunkt GN8	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	7,1 kPa	1 kPa	3,4 kPa




Borpunkt NP4


Udrenert skjærstyrke



Konklusjon:


Borpunkt NP4	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	-1,8 kPa	-1,4 kPa	-4,1 kPa






Borpunkt NP7


Udrenert skjærstyrke




Konklusjon:

Borpunkt NP7	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	2,3 kPa	0,4 kPa	-0,1 kPa







Borpunkt NP8
Udrenert skjærstyrke
 s_u (kPa)



Konklusjon:


Borpunkt NP8	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Anvendelsesklasse	1	1	1
Nullpunktsavvik	-5,2 kPa	0,4 kPa	1,1 kPa






Tillegg 1.2 – Tolkning av friksjonsvinkel og attraksjon i utvalgte CPTU vha. SVVs CPTU-ark


Borpunkt 5




Borpunkt 6




Borpunkt NP7



Borpunkt GN14






Dybde forsøk 1 (m)	6,2	Dato forsøk 1	02.11.2021
Dybde forsøk 2 (m)	8,5	Dato forsøk 2	03.11.2021
Konsolidert spenning σ'_a/σ'_1 forsøk 1 (kPa)	107,1 / 89,8	Kommentar prøve 1	SILT, leirig
Konsolidert spenning σ'_a/σ'_1 forsøk 2 (kPa)	149,4 / 126,3	Kommentar prøve 2	SILT, leirig
Oppdragsgiver	AEVI Eiendom AS	Prosjekt nr.	21469
Prosjekt	Nenset Terrasse 28a, Skien	Side	1 av 3
Titel	Treksiaforsøk, τ_{max} vs σ'_3	Ansvarlig	KS
		Regning nr.	R01C11
		Borpunkt	4
		Kontrollert	TIG

Tillegg 1.4

Bilder fra befaring

 Løvlien Georåd	Oppdragsgiver Elvebredden Skien AS	Prosjekt nr. 21469	Tillegg 1.4
	Prosjekt Nenset Terrasse 28a, Skien	Dato 08.06.2022	Revisjon 00
	Tittel Bilder fra befaring	Ansvarlig TIG	Kontrollert MWJ



IMG 1589



IMG_1590



IMG_1597



IMG 1600



IMG 1608



IMG 1610



IMG 1611



IMG 1613



IMG 1614



IMG_1620

