

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Høydalsmo barnehage**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Lårdalsvegen 668
 Sted: 3891 Høydalsmo
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Porter og gjerder	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Uteområde	Moderat eller middels feil/slitasje
Vegetasjon	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik

*=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Utemiljø		0	0	2	0	2			2		
2	.012	Sklie m/plattform	Hags	0	0	0	0	0					
3	.013	Leketårn m/sklie, klatrelek	Hags	0	0	0	0	0					
4	.014	Huskestativ 2 seter, stål	Hags	0	0	0	0	0					
5	.015	Karusell	Hags	0	0	0	0	0					
6	.016	Sandkasse 1	C-H Prosjekt	0	0	0	0	0					
7	.017	Fjærvippe, fireseter	Hags	0	0	0	0	0					
8	.018	Gruppehuske, stål	Hags	0	0	0	0	0					
9	.019	Sandkasse 2	C-H Prosjekt	0	0	0	0	0					
10	.020	Lekehus m/sklie	Hags	0	0	2	0	2					
		Total sum		0	0	4	0	4	0	0	2	0	0



Post 1	
Utemiljø	
Installasjons-ID:	.001
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
U1 - Store konsekvenser	0	0
U2 - Middels store konsekvenser	0	0
U3 - Små konsekvenser	2	2
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	2	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Utemiljø	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik	Registrert første gang: 02.09.2021	Kategori	Hj.kode
Veranda/ treplattung mangler rekkverk, fallhøyde = 100 cm Fare for fallskader mot gjerdet.		U3	MH § 8/ Fag
Tiltak		Sign:	
Vurdere montering av rekkverk på deler av veranda.			



1.2 Utemiljø	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.003	
Avvik	Registrert første gang: 02.09.2021	Kategori	Hj.kode
Bro i asfaltert sykkelvei har ikke sikring / rekkverk fare for fallskader i forbindelse med sykling ol. Fallhøyde = 50 cm, underlag er kulestein.		U3	Fag / MH § 7
Tiltak		Sign:	
Montere rekkverk på bro eller lage hindringer i bakken for å redusere fart. Risiko, eventuelle tiltak vurderes av ansvarlig.			



1.3 Utemiljø	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik	Registrert første gang: 02.09.2021	Kategori	Hj.kode
Bilde som viser samme situasjon, avvik som foregående fra andre siden.			
Tiltak		Sign:	



Ingen avvik.

Post 2	
Sklie m/plattform	
Installasjons-ID:	.012
Utstys-ID:	3000
Installasjons-nummer:	12
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 3	
Leketårn m/sklie, klatrelek	
Installasjons-ID:	.013
Utstyrs-ID:	1403
Installasjons-nummer:	13
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 4	
Huskestativ 2 seter, stål	
Installasjons-ID:	.014
Utstyrs-ID:	2008
Installasjons-nummer:	14
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 5	
Karusell	
Installasjons-ID:	.015
Utstyrs-ID:	5000
Installasjons-nummer:	15
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 6	
Sandkasse 1	
Installasjons-ID:	.016
Utstys-ID:	1508
Installasjons-nummer:	16
Produkt-ID:	
Produsent:	C-H Prosjekt
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 10 m2.

Sum avvik Post 6	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 7	
Fjærvippe, fireseter	
Installasjons-ID:	.017
Utstyrs-ID:	6001
Installasjons-nummer:	17
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 7	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 8	
Gruppehuske, stål	
Installasjons-ID:	.018
Utstyrs-ID:	2033
Installasjons-nummer:	18
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 8	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 9	
Sandkasse 2	
Installasjons-ID:	.019
Utstyrs-ID:	1508
Installasjons-nummer:	19
Produkt-ID:	
Produsent:	C-H Prosjekt
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 12 m2.

Sum avvik Post 9	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 10		
Lekehus m/sklie		
Installasjons-ID:	.020	
Utstyrs-ID:	1302	
Installasjons-nummer:	20	
Produkt-ID:		
Produsent:	Hags	
Lever / produsert:		
Lokaliserings-ID:		
Underlag:		

Sum avvik Post 10	*=også påvist tidligere		*
A - Store konsekvenser	0	0	
B - Middels store konsekvenser	0	0	
C - Små konsekvenser	2	0	
D - Ingen konsekvenser	0	0	
Sum	2		
L - Avvik lukket	0		



10.1 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .020	Avviks-ID: .020.002	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Fare for fallskader: Støtflatens overflate inneholder fremmedelementer (benker).		C	1176-1.4.2.8.5.1
Tiltak		Sign:	
Fremmedelementer flyttes (rutiner for ettersyn av støtflate / fallsone bør utarbeides).			



10.2 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .020	Avviks-ID: .020.003	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Farlig åpning for fingre, fare for brudd og avrivning, åpning mellom 8 – 25 mm i påmontert øyeskrue for solseil.		C	1176-1.4.2.7.6
Tiltak		Sign:	
Avblendes med plastpropper når den ikke er i bruk, eventuelt fjernes.			