

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
Prosjekt: **Bakken boligfelt Lekeplass**
Prosjekt-ID:
Område:
Adresse: Høydalsmo
Sted: 3891 Høydalsmo
Kontakt:
E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Store feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Middels gode lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
0482 Oslo
E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdelar.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.002	Lekehus m/sklie	Ukjent	0	4	2	0	6		4	2		
2	.003	Huskestativ 3 seter, aluminium	Søve	0	0	0	2	2				2	
3	.004	Sandkasse	Ukjent	0	0	0	1	1				1	
4	.001	(Huskestativ 4 seter, rundstokk)	Ukjent	0	0	0	0	0					
		Total sum		0	4	2	3	9	0	4	2	3	0



Post 1	
Lekehus m/sklie	
Installasjons-ID:	.002
Utstys-ID:	1302
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	4	4
C - Små konsekvenser	2	2
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	6	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Støtdempende underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 140 cm. Underlag består av komprimerte grusmasser.		B	1176-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Støtdempende underlag etableres iht. NS-EN 1176-1. Utsjaktning og utlegg av støtsand minimum 30 cm lagtykkelse eller syntetisk underlag tilpasset gjeldende fallhøyde . Utstrekning skal være minimum 150 cm ut til alle sider for konstruksjonen.			



1.2 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Farlig åpning for fingre, fare for brudd og avrivning, åpning mellom 8 – 25 mm mellom sidevern og rekkverk, en side i startseksjonen til sklie.		B	1176-1.4.2.7.6
Tiltak		Sign:	
Avblendes med treklosser, fugemasse eller lignende / åpning lages mindre enn 8 mm.			



1.3 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Farlige åpninger for fingre, fare for brudd og avrivning, åpninger mellom 8 – 25 mm i startseksjonen til sklie. Gjelder flere, begge sider i rekkverk.		B	1176-1.4.2.7.6
Tiltak		Sign:	
Avblendes med fugemasse, plastpropper eller lignende / åpninger lages mindre enn 8 mm.			



1.4 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.007	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Sklien mangler tilstrekkelig støtflate ved avslutningsseksjonen. Underlag består av komprimerte grusmasser.		B	1176-3.4.8/-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Fallunderlag etableres iht. NS-EN1176. Støtdempende underlag skal tilsvare kritisk fallhøyde på minimum 100 cm. Utstrekning skal være minimum 200 cm ut fra, og 100 cm til hver side for avslutningsseksjonen med lagtykkelse minimum 30 cm for løst partikkelmateriale.			



1.5 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.005	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Det er påvist råteangrep på deler av konstruksjonen (tak og rekkverk og plattform).		C	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere tiltak, konstruksjonen holdes under oppsyn.			



1.6 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.006	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fritt bevegelsesrom langs siden på rutsjebanen er ikke tilstrekkelig pga utstikkende fundamentering (planke).		C	1176-3.4.7/ -1.4.2.8.2.3
Tiltak		Sign:	
Gjenstander flyttes / fjernes. Fritt bevegelsesrom skal være ≥ 100 cm til side for rutsjebane.			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 2	
Huskestativ 3 seter, aluminium	
Installasjons-ID:	.003
Utstyrs-ID:	2014
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere		*
A - Store konsekvenser	0	0	
B - Middels store konsekvenser	0	0	
C - Små konsekvenser	0	0	
D - Ingen konsekvenser	2	2	
Sum	2		
L - Avvik lukket	0		



2.1 Huskestativ 3 seter, aluminium	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Gruppesetet og ett dekksete mangler.		D	Fag
Tiltak		Sign:	
Vurdere montering av nye seter.			



Post 3	
Sandkasse	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	1508
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 20 m2.

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



3.1 Sandkasse	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Sand er komprimert og gjengrodd.		D	Fag
Tiltak		Sign:	
Vurdere utskifting av sand eller fjerning av sandkassen.			



Utstyret er fjernet. Alle tidligere avvik er lukket.

Post 4	
Huskestativ 4 seter, rundstokk	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	2015
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	