

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Høydalsmo skule**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Eidsborgvegen 1795
 Sted: 3891 Høydalsmo
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Porter og gjerder	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeklassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekeklassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	Aktiv lek	0	0	4	0	4			4		
2	.002	Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom	Aktiv lek	0	0	0	0	0					
3	.003	Gruppehuske, trestolper m/stålbom	Aktiv lek	0	1	1	0	2		1	1		
4	.004	Sandkasse	C-H Prosjekt	0	0	0	0	0					
5	.006	Pyramide 3D	Huck	0	0	0	0	0					
6	.007	Bordtennisbord	Schneider	0	0	0	0	0					
7	.008	Basket stativ 1-2	Tress	0	0	0	0	0					
8	.005	(Lekehytte)	Ukjent	0	0	0	0	0					
		Total sum		0	1	5	0	6	0	1	5	0	0



Post 1	
Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	4	4
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Klatrerampe er ustabil, er ikke forankret eller fundamentert i nedre del.		C	1176-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Forankres / festes / fundamenteres.			



1.2 Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Sklien er ikke forankret eller fundamentert i nedre del.		C	1176-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Forankres / festes / fundamenteres.			



1.3 Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.006	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Grep i armgang har brudd / mangler 2 stk.		C	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Montere nye grep.			



1.4 Lekehus m/sklie, klatrelek og tunnel	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.005	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Skliens sidevern har slitasje på lakkerte overflater, fare for frost skader. (Gjelder liten del).		C	FSL §6
Tiltak		Sign:	
Isoleres med lakk eller annen overdekking. Tiltak vurderes i forhold til risiko.			



Ingen avvik.


Post 2		
Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom		
Installasjons-ID:	.002	
Utstyrs-ID:		
Installasjons-nummer:	2	
Produkt-ID:		
Produsent:	Aktiv lek	
Levert / produsert:		
Lokaliserings-ID:		
Underlag:		

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 3	
Gruppehuske, trestolper m/stålbom	
Installasjons-ID:	.003
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	2	
L - Avvik lukket	0	



3.1 Gruppehuske, trestolper m/stålbom	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Gruppesetet er montert for lavt, mindre enn 40 cm fra underkant av ramme på setet til bakkenivå, målt i laveste svingposisjon.		B	1176-2.4.2
Tiltak		Sign:	
Setet heves til ≥ 40 cm (målt fra bakkenivå til underkant av ramme på setet i laveste svingposisjon).			



3.2 Gruppehuske, trestolper m/stålbom	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.003	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Løse festemidler (bolter) i konstruksjonen. Gjelder innfesting nede til fundamenter.		C	1176-1.4.2.10/-7.8.2.6
Tiltak		Sign:	
Festemidler ettertrekkes.			



Ingen avvik.

Post 4	
Sandkasse	
Installasjons-ID:	.004
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	C-H Prosjekt
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 18 m2.

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 5	
Pyramide 3D	
Installasjons-ID:	.006
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	6
Produkt-ID:	
Produsent:	Huck
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 6	
Bordtennisbord	
Installasjons-ID:	.007
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	7
Produkt-ID:	
Produsent:	Schneider
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 6	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 7	
Basket stativ 1-2	
Installasjons-ID:	.008
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	8
Produkt-ID:	
Produsent:	Tress
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 7	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Utstyret er fjernet. Alle tidligere avvik er lukket.

Post 8	
Lekehytte	
Installasjons-ID:	.005
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 8	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	