



Vennesla kommune

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Utført av Runar Røinås

2025-04-25

Tabellen viser antall tilstander for kombinasjonene av tilstand og konsekvens

Konsekvens	3	2	1	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Tilstand				
	0	1	2	3



Bygg: Tilfluktsrom
Tilstandsanalyse: Tilfluktsrom

TG - tilstandsgrad - uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til referansenivået

KG - konsekvensgrad - uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre

ID - Ikke definert - uttrykk for at tilstanden ikke er definert

Sammendrag

Nr	Bygg	Lokasjon	Navn tilstand	Tilstand	Konsekvens	År	Kostnader eks. MVA
315375882	Tilfluktsrom	Alle tilfluktsrom	Avvik på gjennomføringer knyttet til gasstetting.	ID	ID	2026	Kr 1 000 000
315375883	Tilfluktsrom	Gjelder flere av tilfluktsrommene	Tekniske anlegg	ID	ID	2026	Kr 2 300 000
315375884	Tilfluktsrom	Alle tilfluktsrom	Inventar og utstyr	ID	ID	2026	Kr 250 000
Total kostnad eks. MVA				Kr 3 550 000			



Bygg: Tilfluktsrom

Tilstandsanalyse: Tilfluktsrom

Tilstand	Avvik på gjennomføringer knyttet til gasstetting.
Tilstands-ID	315375882
Lokasjon	Alle tilfluktsrom
System	600.001 Andre installasjoner, generelt
Tilstandsgrad (TG)	Ikke definert
Konsekvensgrad (KG)	Ikke definert
Anbefalt utbedret år	2026
Status	Ubehandlet

Tilstandsbeskrivelse

Ved alle tilfluktsrom må det gjøres utbedringer knyttet til rørgjennomføringer. På noen få lokasjoner må det også byttes ut pakninger i dører.

Kostnader eks. MVA

Konto ID	Kontotype	Sats	Antall	Sum eks. MVA	Kommentar
230	Kjøp av varer og tjenester	1 000 000	1.00	1 000 000	
				1 000 000	



Bygg: Tilfluktsrom

Tilstandsanalyse: Tilfluktsrom

Tilstand	Tekniske anlegg
Tilstands-ID	315375883
Lokasjon	Gjelder flere av tilfluktsrommene
System	600.001 Andre installasjoner, generelt
Tilstandsgrad (TG)	Ikke definert
Konsekvensgrad (KG)	Ikke definert
Anbefalt utbedret år	2026
Status	Ubehandlet

Tilstandsbeskrivelse

Flere ventilasjonsanlegg må utbedres/skiftes ut.

Det er også nødvendig å gjennomføre mindre utbedringer på sanitæranlegg, samt montere to nye dører.

Kostnader eks. MVA

Konto ID	Kontotype	Sats	Antall	Sum eks. MVA	Kommentar
230	Kjøp av varer og tjenester	2 300 000	1.00	2 300 000	
				2 300 000	



Bygg: Tilfluktsrom

Tilstandsanalyse: Tilfluktsrom

Tilstand	Inventar og utstyr
Tilstands-ID	315375884
Lokasjon	Alle tilfluktsrom
System	600.001 Andre installasjoner, generelt
Tilstandsgrad (TG)	Ikke definert
Konsekvensgrad (KG)	Ikke definert
Anbefalt utbedret år	2026
Status	Ubehandlet

Tilstandsbeskrivelse

Ved alle tilfluktsrom er det store mangler på inventar og utstyr slik som være sanitetskrin, stavlykter, brannslukningsapparat, termometer og utbrytningsutstyr.

Kostnader eks. MVA

Konto ID	Kontotype	Sats	Antall	Sum eks. MVA	Kommentar
230	Kjøp av varer og tjenester	250 000	1.00	250 000	
				250 000	