


Feil i plankartet - Manglende endring av areal:


I revidert Matjordplan er det angitt innsparing av areal:



Dette er og skildra med ord i Statens Vegvesen sitt Notat 16.02.2026, revidert 09.06.2026.

Areala skal vere stramma inn på begge sider.

Plankartet er uendra, og samsvarer ikkje med skildring i Notat og Matjordplan.



Feil i plankartet - Manglande område #13, og mogeleg feil i areal:

I føresegner til reguleringsplan står det:

#13 - Terrenget skal tilpassast og settast i stand til dyrka mark.

Dette gjeld dette området som er merka med blått i Notat:



Plankartet manglar område #13 (#12 er kulturminne). Det kan sjå ut som arealtype ikkje er endra

