



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Hustadvika kommune
Tingplassen 1
6440 ELNESVÅGEN

Dato: 21.10.2024
Vår ref: 21/03835-7
Deres ref: 2020/7521-43

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Fræneide - Stølen masseuttak i Hustadvika kommune

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 4. september 2024.

DMF er statens fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg som sektormyndighet et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Om planen

Formålet med planen er å legge til rette for uttak og bearbeiding av fast fjell, samt deponering av masser fra bygge- og anleggsnæringen. Planlagt uttak av masse er 1 932 500 m³ med et årlig uttak på omtrent 50 000 m³, noe som tilsvarer en driftstid på 38 år. Etter at masseuttaket er ferdigstilt skal området opparbeides til dyrket mark. Området er avsatt til LNFR i gjeldende kommuneplanens arealdel, men foreslått satt av til råstoffutvinning i ny arealdel for Hustadvika kommune som nå er på høring. Planen er ikke konsekvensutredet.

Uttalelse fra DMF

DMF viser til vår uttalelse til oppstart av planen, datert 28. april 2021.

Ressursgrunnlaget

I planarbeidet er det utført en ingeniørgeologisk vurdering av området som beskriver strukturer og kvalitetsvariasjoner i bergmassen. Vurderingen er at bergarten egner seg til uttak av masser. Det påpekes videre at det må utføres mekanisk testing av massene, dersom disse skal benyttes til andre formål enn fyllmasser.

Ut fra planbeskrivelsen kan vi ikke se om det er utført mekanisk testing av massene. I merknadsbehandlingen av vår uttalelse til oppstart, vises det til at markedet etterspør masser av god kvalitet og at eksisterende uttak i kommunen sliter med å oppfylle kvalitetskravene i vegnormal N200. Det er etter vår vurdering ikke vist at massene som skal tas ut i planen er av tilstrekkelig kvalitet til å benyttes som byggeråstoff, ut over til fyllmasse. Det bør utføres mekaniske tester av massene og resultatene bør foreligge



som en del av beslutningsgrunnlaget for planen, som viser at grunnlaget for masseuttaket er til stede.

Etterbruk og massebehov

Etter endt uttak skal området istandsettes til landbruksformål, jf. punkt 3.12 i forslag til bestemmelser. I planbeskrivelsen kapittel 8.2 Landskap er det vist hvordan terrenget er tenkt opparbeidet. Utklipp 8.2.2 viser profiltegning av opparbeidet terreng for landbruksdrift, som vil ligge nært opptil nivået på eksisterende terreng. Dette vil kreve at det tilføres store mengder masser for å erstatte massene som tas ut. Det opplyses i planbeskrivelsen at mest mulig av massene som tas ut ønskes solgt og at eventuelle overskuddsmasser vil bli brukt som underlag for opparbeiding av dyrket mark.

Planbeskrivelsen mangler en redegjørelse av behovet for å opparbeide terrenget til nivåene i profiltegningene, sammen med et estimat av mengden masser som kreves til opparbeidelsen og hvor disse massene skal hentes fra.

Bestemmelser

Punkt 4.2.1 Steinbrudd og masseuttak (SM) bokstav j)

Punkt 4.2.1 bokstav j) i forslag til bestemmelser, sier at området skal sikres med gjerder eller voller eller en kombinasjon av disse. DMF anbefaler at denne erstattes med en generell bestemmelse om sikring som kan formuleres på denne måten, eller tilsvarende: «Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig sikret». Detaljer knyttet til det enkelte sikringstiltak vil gå fram av uttakets driftsplan, som følger uttakets driftskonsesjon. Det er likevel viktig at det i planen er avsatt tilstrekkelig areal som muliggjør sikring av uttaksområdet, og at vurderingene av hvordan areal er tilstrekkelig for å sikre uttaket er omtalt i planbeskrivelsen.

Punkt 4.2.1 Steinbrudd og masseuttak (SM) bokstav b)

Punktet krever at uttaket skal skje i henhold til driftsplan godkjent av DMF. Kravet om driftskonsesjon og driftsplan følger av mineralloven, og gjelder uavhengig av krav etter plan- og bygningsloven. Kommunen bør derfor vurdere om punktet skal tas ut.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Henning Sigstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Henning Sigstad



Mottakere:

Hustadvika kommune

Tingplassen 1

6440 ELNESVÅGEN