



Kåre Peder Rasmushaugen

Blingsmovegen 314  
3540 Nesbyen

Deres ref

Vår ref  
2026/211-1

Dato  
05.02.2026

## 41/5, Blingsmovegen 310 - Forhåndsvarsel om utbedring av avløpsanlegg

5 av kommunene i Hallingdal har gått sammen og etablert enheten «Kommunalt avløpstilsyn og Vassforvaltning» forkortet til KAV. KAV skal føre tilsyn med spredt avløp i kommunene og pålegge utbedring der anleggene har mangler/ikke tilfredstiller dagens krav.

I 2019 fikk kommunene pålegg fra Miljødirektoratet om opprydding i spredt avløp. Jf. dette pålegget skal alle avløpsanlegg innen 2027-2033 tilfredsstille kravene i forurensningsforskriften. I etterkant av dette vedtok politikerne en tilsynsplan som legger føringene for hvilke anlegg som blir prioritert utbedret i tiden fremover.

KAV har fått delegert myndighet fra kommunene, jf. vertskommuneavtalen som er signert, til å følge opp Forurensningsloven LOV – 1981-03-13-6 §§7, 11, 18 og 23.

### Saksopplysninger:

Ved tømning den 26.05.2025, ble det registrert en betongkum på eiendom 41/5 med adresse Blingsmovegen 310. Ved slamtømming ble det observert løse komponenter i bunnen av avløpsanlegget. Dette indikerer at deler av anleggets komponenter ikke sitter fast som forutsatt, og at enkelte funksjoner kan være redusert eller ute av drift. Løse komponenter kan oppstå i eldre anlegg der de løsner over tid, er feilmontert, har vært utsatt for slitasje, eller dersom anlegget har blitt påvirket av avløpsvann med høyt innhold av fett, slam eller andre avleiringer. Når slike deler ikke fungerer som de skal, kan det føre til utilstrekkelig strømning gjennom anlegget, oppstuvning av vann eller svekket renssevne. Dette øker risikoen for utslipp av dårlig rensset avløpsvann til grunnen. Funn av løse komponenter er derfor et tydelig tegn på at anlegget må gjennomgå og utbedres av fagkyndig.

Eiendommen 41/5 er i kommunens slamtømmeregister registrert med en slamavskiller i betong på 3,5 m<sup>3</sup> som eneste komponent. Anlegget er registrert med tømning hvert 2. år. Det er ikke registrert opplysninger om infiltrasjonsløsning knyttet til anlegget, og det finnes heller ikke informasjon om utslippstillatelse i det elektroniske arkivet. Dette, sammen med billedokumentasjon av anlegget, bekrefter at det sannsynligvis er et eldre avløpsanlegg/utslippstillatelse tilknyttet eiendommen.

Eldre betongkummer har enten dårlig infiltrasjon grunnet alder på anlegget, eller ingen infiltrasjon i det hele tatt, da mange av disse løsningene ble bygd uten tett bunn. Jf. Tilsynsplan som er politisk vedtatt, er dette anlegg som står først på lista over anlegg som skal prioriteres i oppryddingsarbeidet.



I tillegg er betongkummer svært sjeldent tett, da det kan oppstå sprekker mellom kum-ringene. Dette fører til at urensset avløpsvann siger ut i grunnen rundt avløpsanlegget.



Foto 1 - Slamtømming på eiendom 41/5, Blingsmovegen 310 den 26.05.2025.

Rehabilitering/utskifting av avløpsanlegg er søknadspliktig. Dere må kontakte rørlegger/entreprenør som kan hjelpe dere med dette arbeidet, samt søke etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Liste over foretak som har dokumentert kompetanse ovenfor kommunen ligger vedlagt. Dere står fritt til å benytte andre godkjente foretak til dette arbeidet.

Det er anleggseier sitt ansvar å ha et fungerende avløpsrenseanlegg jf. forurensningsforskriften §12.

#### **Kontaktinformasjon**

Ved behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes:

#### **Knut Martin Karlsen**

Felleskontoret for spreidd avløp i Hallingdal

Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning

E-post: knut.karlsen@aal.kommune.no

Telefon: 40456815

#### **Forhåndsvarsel:**

Med bakgrunn i ovennevnte vil det nå bli forhåndsvarslet krav om utbedring av avløpsanlegg. Den som får et vedtak rettet mot seg skal jf. Forvaltningsloven §16 forhåndsvarsles.

Dette anses som et forhåndsvarsel om utbedring av avløpsanlegget på eiendom 41/5.

Frist for utbedring blir normal sett til 2 barmarksesonger.

Kommunen har hjemmel i §7 for å pålegge tiltak etter forurensningsloven. Kommunen har også hjemmel i §18 omgjøring eller endring av tillatelse, for å kreve at anlegget blir utbedret til dagens krav.

Dersom du har merknader til dette varselet, skal de være mottatt av kommunen senest 3 uker etter at brevet er mottatt. Med bakgrunn i eventuelle merknader vil kommunen vurdere å gjøre vedtak.

*Det er ingen klagerett på varselet, klageretten kommer først når et vedtak er fattet. Men eventuelle merknader kan tas hensyn til når man fatter vedtak.*

Med hilsen

Knut Martin Karlsen

Sakshandsamar - Spreidde avløpsanlegg ureiningslov - KAV Hallingdal

*Dokumentet er elektronisk og inneholder derfor ikke signatur*

Vedlegg

- 1 Liste fagkyndig prosjektering
- 2 Liste fagkyndig utførande