

Vedlegg til klage på vedtak – adkomstvei og parkering Gnr. 73 bnr. 28, Trøyborgveien 72

Saksnr.: BYGG-25/00392-5

Under følger billed dokumentasjon med forklaringer.

Vedlegg – bilgedokumentasjon



Vedlegg 1: Eksisterende adkomst via trapp – ikke egnet for nødetater.



Vedlegg 2: Gangbro og smal sti – viser begrenset fremkommelighet.



Vedlegg 3: Bratt og ujevn sti opp – ikke egnet for transport eller utrykning.



Vedlegg 4: Dagens parkeringsområde – mangelfull standard og kapasitet.



Vedlegg 5: Ujevn adkomst fra vei – vanskelig under dårlige forhold.



Vedlegg 6: Terrengforhold – underbygger behov for opparbeidet vei.



Vedlegg 7: Strømkabler i området – vanskelig tilgjengelig for vedlikehold.



Vedlegg 8: Infrastruktur i bratt terreng – behov for bedre tilkomst.