

Bølevegen 204- Fotodokumentasjonsutvikling av synkehull og setninger

06.05.2026, Tobias B. Selvig

Det er gjennomført ny fotodokumentasjon av tidligere registrerte synkehull og setningsskader på eiendommen Bølevegen 204, derav Menstad Industri AS benytter. Sammenlignet med tidligere registreringer viser bildene at flere av synkehullene har utviklet seg betydelig. Sperregjerder som tidligere stod på fast grunn, har måttet flyttes fordi gjerdefundamentene har sklidd ut i hullene. Dette viser at grunnen i området fortsatt er i bevegelse og at kaifronten svekkes.

Denne rapporten sammenstiller før- og etterbilder for å dokumentere utviklingen.



Lokasjon 1

Bilde 1 Bilde tatt september 2025



Bilde 2 Bilde tatt april 2026



Bilde 3 Bilde tatt april 2026



Lokasjon 2

Bilde 4 Bilde tatt september 2025



Bilde 5 Bilde tatt april 2026



Lokasjon 3


Bilde 6 Bilde tatt september 2025



Bilde 7 Bilde tatt september 2025



Bilde 8 Bilde tatt april 2026



Bilde 9 Bilde tatt april 2026

